



ПАСПОРТ доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг

№ 1

«14» июня 2024года

1. Общие сведения об объекте
 - 1.1. Вид (наименование) объекта: здание
 - 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624019 Свердловская область, Сысертский район, п. Бобровский, ул. Лесная 2.
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 этажа, 3567,3 кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 24687 кв. м.
 - 1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта 2017.
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего 2024, капитального 2026.
 - 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
 - 1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:
полное наименование (по учредительным документам): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени лётчика, дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова» п. Бобровский
сокращенное наименование (по учредительным документам): МАОУ СОШ № 2.
 - 1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:
624019, Свердловская область, Сысертский район, п. Бобровский, ул. Лесная 2,
тел. 83437432639, эл.почта: shool-2-2007@mail.ru ,
сайт https://bsosh2.uralschool.ru/sveden/common.
 - 1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
 - 1.6.4. Форма собственности объекта: муниципальная.
 - 1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации Сысертского городского округа.
 - 1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35 (юридический адрес), ул. Свободы, 38 (фактический адрес), 8(34374)71415.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с умственными нарушениями.

2.4. Виды услуг: предоставление основного общего и среднего общего образования.

2.5. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 450;

вместимость 450;

пропускная способность 450.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида): да.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобусом от Южного автовокзала г. Екатеринбург №113, 182 до остановки «Дом культуры» в п. Бобровский, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 3 минуты.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) нет,

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках: нет.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	А
6.	с нарушением слуха	А
7.	с умственными нарушениями	А

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов ⁴					
		К (для передвигающихся на креслах- колясках)	О (с нарушениями опорно- двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения ⁵
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
2.	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДЧ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДЧ	ДЧ
8.	Все зоны и участки ⁵	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

⁴ Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);
 ДЧ – доступно частично (доступность мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);
 ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));
 нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

⁵ Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: объект социальной инфраструктуры доступен условно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ^б			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается			
2.	Вход (входы) в здание		Замена входной группы с учетом размера инвалидных колясок		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Нуждается в оснащении оборудованием		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Нуждается в оснащении оборудованием		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Установлен поручень в санитарно-гигиеническом помещении на 1 этаже	Нуждается в ремонте и оснащении оборудованием		

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается	Обновить вывески с названием организации и планом здания, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне		
7.	Пути движения к объекту (от остановок транспорта)	Не нуждается			
8.	Все зоны и участки		Нуждается в оснащении оборудованием		

⁶ Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: 2024 – 2034 г.г.

в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности объектов и услуг муниципального автономного образовательного учреждения "«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени лётчика, дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова» п. Бобровский для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: обеспечение полной доступности объекта для инвалидов к 2034 году.

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии: _____ / Л.И.Петухова
(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии: _____ / Н.В.Вьюхина
(подпись/Ф.И.О.)

_____ / Е.Н.Еремина
(подпись/Ф.И.О.)

_____ / О.Н.Савина
(подпись/Ф.И.О.)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена 14.06.2024 г.

в Управление социальной политики по Сысертскому району
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной
власти Свердловской области – управления социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 101596005294770709768523533255297151256161881952

Владелец Петухова Любовь Ивановна

Действителен с 28.04.2025 по 28.04.2026